


נתונה קורה עם שני פרקים c+b
מאמץ מותר 160 mpa



*יש לחשב תגובות
מהלכים

*בחר פרופיל IPE שיתאים למומנט
המירבי ושרטט פירוס מאמצים

למומנט המירבי

*חשב מהו המומנט המקסימלי
שהפרופיל שבחרת מסוגל לשאת